

Anexă la adresa nr. 770328/SL din 23.07.2021

Categorie	Marcă	Tip	Serie șasiu	An fabricație	Rulaj km	Stare fizică	Motorizare Putere (kw)	Sursă energie	Capacitate cilindrică cmc	Stare de funcționare	Culoare
Autoturism	Dacia	SD/LSDAB/LOGAN	UU1LSDABH3 7598506	2007	143.624	Prezintă urme de rugină pe aproximativ 10% din caroserie pe următoarele elemente: praguri, portiere față spate, aripi, jante și prezoane	55	benzină	1390	Funcțional	Roșu
Autoturism	Dacia	LSDAB/LOGAN	UU1LSDABH3 2392238	2004	226.197	Prezintă urme de rugină pe aproximativ 5% din caroserie pe următoarele elemente: praguri, portiere față spate, aripi, jante și prezoane	64	benzină	1598	Funcțional	Albastru metalizat
Autovehicul special M1	Dacia	SD/LSDAB/LOGAN	UU1LSDABH3 5825879	2006	107.540	Prezintă urme de rugină pe aproximativ 10% din caroserie pe următoarele elemente: praguri, portiere față spate, aripi,	64	benzină	1598	Funcțional	Albastru
Autoturism	Audi	8P/BLXF1/A3	WAUZZZ8P95 A051255	2004	231.399	Prezintă urme de rugină pe aproximativ 5% din caroserie pe următoarele elemente: praguri, portiere față spate, aripi, jante și prezoane	110	benzină	1984	Funcțional	Gri
Autoturism	Dacia	LSDAB/LOGAN	UU1LSDABH3 2335504	2004	127.716	Prezintă urme de rugină pe aproximativ 40% din caroserie pe următoarele elemente: praguri, portiere față spate, aripi, aripă stânga față înfundată	64	benzină	1598	Funcțional	Albastru metalizat